

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«02» октября 2024 г., 55240061000215654426
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Полтавскому району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«05» ноября 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2410/023-55/78-В/ЛВП

(дата и время составления предписания)

Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Ленина, 16

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 02 » октября 2024 г., № 2410/023-55/78-В/РВП, учетный номер проверки 55240061000215654426.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Ступа Евгения Сергеевна – начальник отделения территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору)
2. Паглазов Руслан Олегович – инспектор территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Полтавскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Полтавского района по пожарному надзору)
3. Черников Максим Иванович – начальник территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Полтавскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (главный государственный инспектор Полтавского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемые лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Омская, р-н Полтавский, рп Полтавка, ул Новая, Дом 3

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемой лицом деятельности или адрес (местоположение) исключенных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЛТАВСКАЯ АДАПТИВНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" ИНН 5530002108, адрес регистрации юридического лица: 646740, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, ПОЛТАВСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ПОЛТАВКА, НОВАЯ УЛИЦА, 3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификационных, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

- с «23» октября 2024 года, 14 час. 20 мин.

по «05» ноября 2024 года, 15 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

06 час 40 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролирующего лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Для отделки стен на путях эвакуации применяются материалы (фактически панели МДФ) с показателями пожарной опасности более чем Г1, В1, Д2, Т2 (документация, подтверждающая показатели пожарной опасности, не представлена) (помещение № 1 поэтажного плана 1-го этажа тех. паспорта составленного по состоянию 11.06.2005г. инв. № 5480) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 10.02.2025
2. Для отделки стен на путях эвакуации применяются материалы (фактически панели МДФ, бумажные обои) с показателями пожарной опасности более чем Г1, В1, Д2, Т2 (документация, подтверждающая показатели пожарной опасности, не представлена) (помещения № 2, № 5, № 25 поэтажного плана 1-го этажа тех. паспорта составленного по состоянию 11.06.2005г. инв. № 5480) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 10.02.2025
3. Не организованы работы по эксплуатационно - техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (противопожарных дверей) с привлечением к выполнению работ организаций или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение предусмотренное постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (абз. 1, 6 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
 10.02.2025
4. Не предусмотрены меры по ограждению размещаемых на путях эвакуации в коридоре выступающих из плоскости стена радиаторов отопления на высоте менее 2 м для предотвращения травмирования людей (фактически радиаторы отопления выступают на высоте 0.84 м, измерено рулеткой металлической; помещение № 36 на поэтажном плане 1-го этажа тех. паспорта, составленного по состоянию на 11.06.2005г. инв. № 5480) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:

- 10.02.2025
5. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения электрощитовой с обозначением категории (за исключением категории Д по пожарной опасности) и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны (помещение № 20 поэтажного плана 1-го этажа тех. паспорта составленного по состоянию 11.06.2005г. инв. № 5480) (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
- Срок устранения нарушения:**
10.02.2025
6. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения с обозначением категории (за исключением категории Д по пожарной опасности) и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны (помещение № 12 (S=11,9 кв.м.) поэтажного плана 1-го этажа тех. паспорта составленного по состоянию 11.06.2005г. инв. № 5480), фактически в помещении осуществляется хранение сыпучих продуктов (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
- Срок устранения нарушения:**
10.02.2025
7. Помещение складского назначения не отделено от других помещений и коридоров противопожарной перегородкой 1-го типа (EI 45) с заполнением проемов 2-го типа (EI 30) (помещение № 12 (S=11,9 кв.м.) поэтажного плана 1-го этажа тех. паспорта составленного по состоянию 11.06.2005г. инв. № 5480), фактически в помещении осуществляется хранение сыпучих продуктов (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**
10.02.2025
8. При высоте лестницы более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (фактически высота лестницы 60 см, измерено рулеткой металлической; лестница у выхода из помещения № 44 на поэтажном плане 1-го этажа тех. паспорта, составленного по состоянию 11.06.2005 г. инв. № 5480) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**
10.02.2025
9. При высоте лестницы более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (фактически высота лестницы 60 см, измерено рулеткой металлической; лестница у выхода из помещения № 45 на поэтажном плане 1-го этажа тех. паспорта, составленного по состоянию 11.06.2005 г. инв. № 5480) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

10. При высоте лестницы более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (фактически высота лестницы 47 см, измерено рулеткой металлической; лестница у выхода из помещения № 48 на поэтажном плане 1-го этажа тех. паспорта, составленного по состоянию 11.06.2005 г. инв. № 5480) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

11. При высоте лестницы более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (фактически высота лестницы 47 см, измерено рулеткой металлической; лестница у выхода из помещения № 49 на поэтажном плане 1-го этажа тех. паспорта, составленного по состоянию 11.06.2005 г. инв. № 5480) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

12. Не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание ворот, установленных на проезде к школе, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (абз. 4 п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

13. В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.12 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

14. События ложных срабатываний системы пожарной сигнализации не записаны в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, с указанием их причин (фактически по информации, имеющейся в ТОНД ложные срабатывания СПС происходили на объекте 10.07.2024 (абз. 1 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 6.5.4 ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»)). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения

пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

15. Не утвержден регламент технического обслуживания системы передачи извещений о пожаре (абз. 2 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.
Срок устранения нарушения:
 10.02.2025
16. Для отделки стен в спальнях помещениях применяются материалы (фактически бумажные обои) с показателями пожарной опасности более чем Г1, В2, Д2, Т2 (документация, подтверждающая показатели пожарной опасности, не представлена) (помещения № 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 на поэтажном плане 2-го этажа тех. паспорта, составленного по состоянию 11.06.2005г. инв. № 5480) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 В спальнях помещениях не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
Срок устранения нарушения:
 10.02.2025
17. Для покрытия пола в спальном помещении применяются материалы (фактически линолеум) с показателями пожарной опасности более чем В2, Д2, Т2, РП1 (документация, подтверждающая показатели пожарной опасности, не представлена) (помещения № 8, 9 на поэтажном плане 2-го этажа тех. паспорта, составленного по состоянию 11.06.2005г. инв. № 5480) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 В спальнях помещениях не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
Срок устранения нарушения:
 10.02.2025
18. Для отделки стен в спальном помещении применяются материалы (фактически панели МДФ) с показателями пожарной опасности более чем Г1, В2, Д2, Т2 (документация, подтверждающая показатели пожарной опасности, не представлена) (помещение № 9 на поэтажном плане 2-го этажа тех. паспорта, составленного по состоянию 11.06.2005г. инв. № 5480) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 В спальнях помещениях не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
Срок устранения нарушения:
 10.02.2025
19. Здание школы-интерната не обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием (объем здания 8820 куб. м.) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.ч. 1, 3 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, табл. 2, п. 8.9 СП 8.13130.2020). По данному нарушению имеется действующее предписание об устранении нарушений обязательных требований от 25.07.2024 № 2407/023-55/108/ПВПР со сроком исполнения 28.04.2025. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/023-55/108/ПВПР от 25.07.2024, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 15, Статья 68. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Срок устранения нарушения:

20. Выход с 1-го этажа мастерских на лестничную клетку не оборудован дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- Срок устранения нарушения:**
10.02.2025
21. Ширина горизонтального участка пути эвакуации по коридору на первом этаже при одностороннем расположении дверей помещений открывающихся в коридор, менее 1,0 м (фактически ширина коридора 1,20 м, ширина дверного полотна 0,90 м, ширина горизонтального участка пути эвакуации по коридору составляет 0,75 м, измерено рулеткой металлической; помещение № 7 на поэтажном плане 1-го этажа тех. паспорта, составленного по состоянию 11.06.2005 г. инв. № 5480) (п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- Срок устранения нарушения:**
10.02.2025
22. Планы эвакуации, размещенные на 1-м и 2-м этажах здания, не соответствуют фактическому расположению помещений (п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах
- Срок устранения нарушения:**
10.02.2025
23. Система пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в спальном помещении второго этажа здания, в спортивном зале (протокол инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 30.10.2024 № 388-7-4.1-2024) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 4, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противоподной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**
10.02.2025
24. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный в спальном помещении второго этажа здания (протокол инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области системы пожарной сигнализации и

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 30.10.2024 № 388-7-4.1-2024) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 7, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

25. Система пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок (обрыв и короткое замыкание) в спальном помещении второго этажа здания, в спортивном зале (протокол инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 30.10.2024 № 388-7-4.1-2024) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 5, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

26. Электроприемники системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не относятся к первой категории по надежности электроснабжения (протокол инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 30.10.2024 № 388-7-4.1-2024) (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1 СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

27. Пожарные оповещатели, установленные на объекте в защищаемом помещениях не обеспечивают равномерное распределение отраженного звука и однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации (протокол инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 30.10.2024 № 388-7-4.1-2024) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.7 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей.

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

28. Помещение технического персонала на первом этаже здания не защищено системой пожарной сигнализации (возле помещения № 42 на поэтажном плане 1-го этажа тех. паспорта, составленного по состоянию 11.06.2005 г. инв. № 5480)(протокол инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 30.10.2024 № 388-7-4.1-2024) (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», г. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами

пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

29. Линии связи между компонентами систем пожарной автоматики (световое и речевое оповещение) выполнены без обеспечения автоматического контроля их исправности (протокол инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 30.10.2024 № 388-7-4.1-2024) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.17 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

30. Расстояние от потолка до верхней части оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре менее 150 мм на первом и втором этаже здания (протокол инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 30.10.2024 № 388-7-4.1-2024) (п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

31. В здании с чердачным покрытием при стропилах и обрешетке, выполненных из древесины, стропила и обрешетка не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности (фактически по результатам испытаний проведенная поверхностная огнезащитная обработка деревянных конструкций считается некачественной, протокол испытаний ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 30.10.2024 № 387-2-4.1-2024) (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020). Место выявления нарушения: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Новая, 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

12.05.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Полтавскому району управления надзорной деятельности и профилатической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Полтавского района по пожарному надзору) Паглазов Руслан Олегович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

009B394966207B127801FF91C0FA41C0B5
Выдана Паглазов Руслан Олегович
Действителен с 06.05.2024 по 30.07.2025

Подпись

Паглазов Руслан Олегович - Инспектор территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Полтавскому району управления надзорной деятельности и профилатической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Полтавского района по пожарному надзору), телефон: 83816323304, e-mail: maksim.chernikov@55.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Ознакомлен лично по адресу инспектора по ЧОУ «Полтавская АИЧ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«17» часов «00» минут «05» 11 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

